

REDUTORES DE VELOCIDADE A ROSCA SEM FIM - LINHA R FERRO FUNDIDO

FORMAS CONSTRUTIVAS

9A	9B	9C	9V	10A	10B	10C	10V
11A	11B	11C	11V	12A	12B	12C	12V
13A	13B	13C	13V	14A	14B	14C	14V
21A	21B	21C	21V	32A	32B	32C	32V
41A	41B	41V	42A	42B	42V	43A	43B
43V	44A	44B	44V	51A	51B	51V	52A
52B	52V	53A	53B	53V	54A	54B	54V
5A	5B	6A	6B	7A	7B	8A	8B